



Widok w kierunku Zegadłowicza – brak drzew na obwodzie i zieleni izolującej niskiej od ulicy i wygrodzenia.



Widok w kierunku Jaworowej – brak wydzielenia drzewami i zielenią niską na obwodzie, stare tablice.



Budynki techniczne – brak zieleni izolującej wygradzenie.



Stół i ławka do remontu.